

CENTRALA

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacyjnych

ul. Wileńska 14a
03-414 WARSZAWA
tel.: (48-22) 47 33 887
fax: (48-22) 47 33 404

Świadectwo zgodności

Na podstawie złożonego wniosku z dnia **01-07-2009 r.** i opinii Wydziału Odbiorów Technicznych oraz Wydziału Konstrukcji i Rozwoju Taboru Spółki „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w Poznaniu z dnia 12-10-2009 r. stwierdza się zgodność posiadanego przez:

FABRYKA APARATURY ELEKTROMECHANICZNEJ „FANINA”S.A.

.....
(nazwa podmiotu)

ul. Jasińskiego 18, 37-700 PRZEMYŚL

wyposażenia technicznego, kwalifikacji pracowników i stosowanych technologii zgodnie z wymaganiami instrukcji Mt-32 i Mw-1 w zakresie:

**Produkcji i dostawy części zamiennych do taboru kolejowego eksploatowanego przez
PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o.**

.....
(rodzaj czynności)

Niniejsze świadectwo może zostać ograniczone lub cofnięte w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących norm, przepisów i instrukcji PKP S.A. lub niezgodności stanu faktycznego z deklarowanym.

Podmiot otrzymujący niniejsze świadectwo zgodności otrzymuje następujący nr ewidencyjny (kod):, którym należy znakować naprawiany tabor pasażerski zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji Pw-37 oraz normie ZN-01/PKP-3500-14.

Anuluje się Świadectwo zgodności nr PBU4-620-70/2009

Nr PBU4-620- 93 / 2009.

Warszawa, dnia 23.11.2009r.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Robert Nowakowski
Robert Nowakowski

.....
(podpis)